

GEFAHRENSTUFEN

- Elektrische Gefahr
- Chemische Gefahr
- Verpuffungsgefahr
- Brandgefahr (grösstes Risiko, da verzögert)



geringe Gefahr

je nach Hersteller wird eine Quarantäne vorgeschrieben oder empfohlen | Notabschaltung situativ anwenden | Fachpersonal empfohlen



mässige Gefahr

Quarantäne ist notwendig, da das HV System beschädigt oder fehlerhaft ist | Notabschaltung nötig | Karrosserie ist leicht bis stark beschädigt | evtl. Teilbrand am Fahrzeug aber HV Batterie ist nicht vom Ereignis betroffen |Fachpersonal notwendig | normaler Transport möglich



hohe Gefahr

Fahrzeug ist ausgebrannt und HV Batterie kann nicht mehr beurteilt werden | Batterieboden beschädigt | Batterie defekt | Notabschaltung nicht mehr möglich | Koordination von Einsatz nötig | gesicherter Transport | überwachter Quarantäneplatz | nur geschultes Personal | Info Feuerwehr an Quarantäneort